

再興中學 97 暑期工程施作

一、蓄水池部份



再興中學 97 暑期工程施作

二、椰林大道




再興中學
工程名稱：排水溝及噴水池改善工程
施工日期：九十七年六月二十六日至八月三十一日
開工日期：九十七年六月二十六日
竣工日期：民國九十七年八月三十一日
施工單位：致鈺工程有限公司
電話：(02) 2940-2052



再興中學 97 暑期工程施作


三、噴水池



業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

再興中學 97 暑期工程施作

四、無障礙



再興中學 無障礙改善工程 施工照片

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

完工照片-無障礙停車位



汽車專用無障礙停車位



機車專用無障礙停車格

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

完工照片-無障礙標示牌



汽車專用無障礙標示牌



機車專用無障礙標示牌




活動大樓無障礙坡道標示牌



校園環境無障礙標示牌

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

完工照片-教學大樓




扶手水平延伸 30 公分，端部防勾撞處理-1



扶手水平延伸 30 公分，端部防勾撞處理-2




扶手水平延伸 30 公分，端部防勾撞處理-3



扶手水平延伸 30 公分，端部防勾撞處理-4

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

完工照片-美工樓




扶手端部防勾撞處理-2




扶手端部防勾撞處理-4

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

完工照片-活動大樓



左右樓梯兩側扶手-1



左右樓梯兩側扶手-2



左右樓梯兩側扶手-3



左右樓梯兩側扶手-4

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程

完工照片-活動大樓



左右樓梯兩側扶手-5



B2F 扶手端部防勾撞處理-1

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程



B2F 扶手端部防勾撞處理-2




無障礙電梯突出式無障礙標誌

完工照片-活動大樓



B1F 電梯及廁所突出式無障礙標誌



B2F 電梯及廁所突出式無障礙標誌

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程



B2F 男廁突出式無障礙標誌

完工照片-女生大樓



無障礙廁所突出式標誌




扶手端部防勾撞處理-1

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程




扶手端部防勾撞處理-2

完工照片-初中樓




扶手端部防勾撞處理-1



扶手端部防勾撞處理-2

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程




扶手端部防勾撞處理-3

完工照片-初中樓

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程



扶手水平延伸 30 公分，端部防勾撞處理-1



扶手水平延伸 30 公分，端部防勾撞處理-2

完工照片-男生大樓

業主：再興中學
工程名稱：無障礙改善工程



無障礙廁所突出式標誌